

Synoptique, 27 avenue Berthelot - 69007 LYON

COMBLES			
<p>-- T2 bis Shab : 60,89m²</p> <p>Mme 0021 DPE : D (210) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture) dont peinture mur cuisine en état dégradé. Elec : anomalies, dont absence de différentiel 30mA Gaz : aucune anomalie</p>	<p>VACANT</p> <p>-- T3 bis Shab : 76,20m²</p> <p>0020 DPE : F(391) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture revêts) Elec : anomalies, dont absence de différentiel 30mA Gaz : 1 anomalie (robinet non obturé)</p>	27 Avenue Berthelot circulation verticale. DIAG PARTIES COMMUNES : Amiante : oui ; conduit en façade extérieure / Plomb : oui (peinture revêts) / Elec/Gaz/DPE : non renseignés	<p>04 78 72 01 23 T2 Shab : 45,03m²</p> <p>Mme 0019 DPE : non réalisé Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture revêts) dont peinture porte-fenêtre en état dégradé. Elec : anomalies, dont absence de différentiel 30mA Gaz : anomalie : amenée et sortie d'air obturées</p>
<p>06 21 60 19 01 T2 bis Shab : 60,08m²</p> <p>Mme 0018 DPE : E (256) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture revêts) Elec : anomalies Gaz : 1 anomalie : amenée d'air insuffisante</p>	<p>04 78 58 99 67 T3 bis Shab : 83,00m²</p> <p>Mr 0017 DPE : F (361) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture revêts) dont peinture garde-corps en état dégradé. Elec : aucune anomalie Gaz : aucune anomalie</p>		<p>VACANT</p> <p>-- T2 bis Shab : 55,02m²</p> <p>0016 DPE : E (312) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture revêts) Elec : anomalies, dont absence de différentiel 30mA Gaz : 1 anomalie (robinet non obturé)</p>
<p>VACANT</p> <p>04 78 58 57 14 T2 bis Shab : 60,27m²</p> <p>0015 DPE : F (342) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture) dont peinture plinthes en état dégradé. Elec : anomalies, dont absence de différentiel 30mA Gaz : anomalies (amenée et sortie d'air insuffisantes, robinet non obturé)</p>	<p>VACANT</p> <p>04 72 33 60 78 T3 bis Shab : 83,92m²</p> <p>0014 DPE : E (328) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture) Elec : anomalies Gaz : 1 anomalie (robinet non obturé)</p>		<p>04 78 69 87 45 T2 bis Shab : 55,43m²</p> <p>Mme 0013 DPE : F (382) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture revêts) Elec : anomalies Gaz : 1 anomalie : amenée d'air insuffisante pour CENR</p>
<p>-- T2 bis Shab : 58,57m²</p> <p>Mme 0011 DPE : E (257) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture revêts) Elec : 1 anomalie (pas de mise à la terre) Gaz : aucune anomalie</p>	<p>04 78 58 57 14 T3 bis</p> <p>Mme 0010 DPE : Non réalisé Amiante : Non réalisés Plomb : Non réalisés Elec : Non réalisés Gaz : Non réalisés</p>		<p>VACANT</p> <p>-- T2 bis Shab : 55,03m²</p> <p>0012 DPE : F (337) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture revêts) dont peinture placard hall en état dégradé. Elec : anomalies, dont absence de différentiel 30mA Gaz : 1 anomalie (robinet non obturé)</p>
<p>04 78 58 57 14 T2 bis Shab : 47,76m²</p> <p>Mme 0008 DPE : E (305) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture revêts) Elec : anomalies Gaz : aucune anomalie</p>	<p>04 72 33 60 78 T4 Shab : 90,63m²</p> <p>Mme 0007 DPE : D (215) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture revêts) Elec : anomalies, dont absence de différentiel 30mA Gaz : 1 anomalie : absence d'amenée d'air pour radiateur</p>		<p>VACANT</p> <p>-- T1 bis Shab : 54,87m²</p> <p>0009 DPE : pas de chauffage Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture revêts) Elec : anomalies, dont absence de différentiel 30mA Gaz : 1 anomalie (robinet non obturé)</p>
<p>04 78 72 13 19 T4 Shab : 93,89m²</p> <p>Mme 0005 DPE : D (215) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peintures) Elec : anomalies Gaz : 1 anomalie (sortie d'air insuffisante)</p>	<p>06 87 79 60 80 T2 bis Shab : 49,07m²</p> <p>Mme 0001 DPE : E (312) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peinture revêts) Elec : anomalies Gaz : aucune anomalie</p>		<p>04 78 58 61 94 T2 Shab : 54,65m²</p> <p>Mme 0006 DPE : E (308) Amiante : non (DTA) Plomb : oui (peintures revêts) Elec : anomalies, dont absence de différentiel 30mA Gaz : aucune anomalie</p>
<p>COMMERCE 06 24 72 26 82 local commercial Shab : 103,57m²</p> <p>0002 DPE : Amiante : non (DTA) Plomb : Non réalisé Elec : Non réalisé Gaz : Non réalisé</p>	<p>COMMERCE 04 37 70 91 23 local commercial Shab : 36,48</p> <p>0004 DPE : Non réalisé Amiante : non (DTA) Plomb : Non réalisé Elec : Non réalisé Gaz : Non réalisé</p>		<p>COMMERCE 04 72 72 12 43 local commercial Shab : 52,62m²</p> <p>0003 DPE : Amiante : non (DTA) Plomb : Non réalisé Elec : Non réalisé Gaz : Non réalisé</p>